


СГА-50 Оснастка



Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.
1	СГА-50.00.000 СБ	Станок для гибки арматуры СГА-50	1
2	СГА-50.06.002	Палец центральный	1
3	СГА-50.06.004	Ролик	1
4	СГА-50.06.005	Ролик	1
5	СГА-50.06.006	Ролик	1
6	СГА-50.06.007	Палец	1
7	СГА-50.06.008	Палец упорный	1
8	СГА-50.06.009	Винт упорный	1
9	СГА-50.06.010 СБ	Упор в сборе	1
10	СГА-50.06.012	Вилка	1